



BERNARD

GRUPPE

■ Stadt Werder (Havel)

Radwegekonzept

Ergebnisse der Befragung

Dipl.-Ing. Alexander Goth | Anna-Rebekka Warschau, M. Eng.

08.10.2025

■ Agenda

- 1. Überblick**
- 2. Rückmeldungen**



■ Agenda

1. Überblick

2. Rückmeldungen



■ Überblick

■ Online-Befragung

■ Laufzeit:


11. August bis 15. September 2025
(5 Wochen)

■ Ergebnis:

850 Teilnehmende

5 Rückmeldungen per E-Mail

Insgesamt 3355 Rückmeldungen




■ Agenda

1. Überblick
- 2. Rückmeldungen**




■ Rückmeldungen

Wohnort der Teilnehmenden



n = 840

Alter der Teilnehmenden



n = 678

■ Rückmeldungen

■ 1553 Rückmeldungen


628 Linien

759 Punkte

184 Polygone

■ Häufungspunkte im Kernstadtbereich


- Potsdamer Straße
- Brandenburger Straße
- Eisenbahnstraße
- Unter den Linden
- Dr.-Külz-Straße



■ Rückmeldungen

■ Die Teilnehmenden wurden gebeten, Orte den folgenden Kategorien zu zuordnen:

- Hier kann man sehr gut Radfahren
- Radverkehrsanlage fehlt
- Radverkehrsanlage ist zu schmal
- Mangelhafter Belag
- Hindernis / Engstelle
- Unübersichtliche Stelle / schlechte Sichtverhältnisse
- Gefährlicher Knotenpunkt / gefährliche Einmündung
- Konflikte mit dem Kfz-Verkehr
- Konflikte mit dem Fußverkehr
- Sonstige Gefahrenstelle
- Bordsteinabsenkung fehlt
- Querungsmöglichkeit fehlt
- Beleuchtung unzureichend
- Wegweisung mangelhaft/ fehlend
- Abstellmöglichkeiten fehlen



■ Rückmeldungen

	Linien	Punkte	Polygone*
Hier kann man sehr gut Radfahren	63	51	11
Radverkehrsanlage fehlt	288	209	96
Radverkehrsanlage ist zu schmal	89	58	29
Mangelhafter Belag	162	109	52
Hindernis / Engstelle	63	68	33
Unübersichtliche Stelle / schlechte Sichtverhältnisse	55	102	40
Gefährlicher Knotenpunkt / gefährliche Einmündung	51	147	44
Konflikte mit dem Kfz-Verkehr	285	294	92
Konflikte mit dem Fußverkehr	146	128	47
Sonstige Gefahrenstelle	42	45	13
Bordsteinabsenkung fehlt	10	22	2
Querungsmöglichkeit fehlt	17	96	7
Beleuchtung unzureichend	23	21	8
Wegweisung mangelhaft/ fehlend	22	45	20
Abstellmöglichkeiten fehlen	6	30	8
Sonstige Rückmeldung	31	58	13

*nicht dargestellt

■ Rückmeldungen


■ **Hier kann man sehr gut Radfahren** (n = 125)

■ Strecken mit selbstgeführten Wegen

■ Bspw.:

■ Phöbener Chaussee

■ Havelradweg (OT Phöben)




■ Rückmeldungen

■ **Radverkehrsanlage fehlt** (n = 593)

■ Bspw.:

- Stadtkernbereich
- Kemnitzer Chaussee
- Dr.-Külz-Straße.




■ Rückmeldungen

■ **Radverkehrsanlage ist zu schmal** (n = 176)

■ Bspw.:


■ Kemnitzer Chaussee

■ Dr.-Külz-Straße




■ Rückmeldungen

- **Mangelhafter Belag** (n = 323)
- Strecken mit Kopfsteinpflaster oder maroden Betonplatten
- Bspw.:
 - Töplitz
 - Glindower Weg



■ Rückmeldungen

- **Hindernis / Engstelle** (n = 164)
- Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen
- Bspw.:
 - Eisenbahnstraße
 - Dr.-Külz-Straße




■ Rückmeldungen

■ **Unübersichtliche Stelle / schlechte Sichtverhältnisse** (n = 197)

■ Bspw.:

- Kernstadtbereich
- Glindow
- Töplitz




■ Rückmeldungen

■ Gefährlicher Knotenpunkt / gefährliche Einmündung (n = 242)

■ Bspw.:

- Kreisverkehr der Phöbener Chaussee
- Dr.-Külz-Straße




■ Rückmeldungen

■ Konflikte mit dem Kfz-Verkehr (n = 671)


■ Bspw.:

- Eisenbahnstraße
- Kreisverkehr der Phöbener Chaussee
- Dr.-Külz-Straße
- Kernstadtbereich
- Glindow



■ Rückmeldungen

- **Konflikte mit dem Fußverkehr** (n = 321)
- Gehwege mit Freigabe für den Radverkehr
- gemeinsame Fuß- und Radwege
- Bspw.:
 - Adolf-Damaschke-Straße
 - Kernstadtbereich
 - Glindow




■ Rückmeldungen

■ **Sonstige Gefahrenstelle** (n = 100)

■ Bspw.:

■ Kernstadtbereich

■ Glindow




■ Rückmeldungen

■ **Bordsteinabsenkung fehlt** (n = 34)

■ Bspw.:

■ Kernstadtbereich

■ Glindow




■ Rückmeldungen

■ **Querungsmöglichkeit fehlt** (n = 120)

■ Bspw.:

- Unter den Linden
- Glindow
- Kernstadtbereich




■ Rückmeldungen

■ **Beleuchtung unzureichend** (n = 52)

■ Bspw.:

- Stadtpark
- Eisenbahnweg




■ Rückmeldungen

■ **Wegweisung mangelhaft/ fehlend** (n = 87)


■ Bspw.:

- Unter den Linden
- nördlich des Hauptbahnhofs



■ Rückmeldungen

- **Abstellmöglichkeiten fehlen** (n = 44)
- an Umsteigepunkte oder im Kernstadtbereich
- Bspw.:
 - am Hauptbahnhof
 - Unter den Linden
 - Glindow Zentrum
 - Einkaufsschwerpunkt Am Strengfeld





BERNARD

GRUPPE

■ VIELEN DANK FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT

Nordlichtstraße 17
13405 Berlin
Tel.-Zentrale: +49 30 417799 0
info@bernard-gruppe.com